



# Sondersanierung auf kompletter Terrasse

Wintergarten drunter immer an der Decke feucht

## Ausgangssituation

Unter einer Terrasse lag ein Wintergarten, dessen Decke seit Jahren feucht war. Selbst nach dem Verlegen einer zweiten Fliesenschicht ließ sich die Terrasse nicht dauerhaft abdichten. Eine weitere Schicht war wegen der geringen Aufbauhöhe an den Wasserausläufen der Terrassentür nicht möglich.

## Anforderungen an die Abdichtung

Die Lösung musste:

- bei laufender Nutzung funktionieren
- ohne zusätzliche Aufbauhöhe > 5 mm auskommen
- die gesamte Fläche inkl. Hochzüge sicher abdichten
- dauerhaft Wasser gezielt ableiten

## Ausführung der Abdichtung

Alle Fugen (Boden und Wand) wurden mit **Adheseal** (Zugentlastung) geschlossen. Anschl. wurde die komplette Terrasse mit unserem **Spray Seal-System** in ca. 3 mm Schichtstärke abgedichtet. Ergänzend kam ein Pumpensystem zum Einsatz. Seit Frühjahr 2024 ist kein Wassereintritt mehr feststellbar – trotz normaler Nutzung der Terrasse.

## Dein #mehrwert

Du beseitigst langjährige Feuchteprobleme ohne Abriss, ohne zusätzliche Fliesenschicht und trotz begrenzter Aufbauhöhe. Die Bausubstanz des Wintergartens wird geschützt, Kosten und Stillstandzeiten bleiben minimal.













