



# Ziegelunterbau nach Brandschaden

Abdichtung nicht mit herkömmlichen Materialien möglich

## Ausgangssituation

Nach einem Brandschaden waren Dämmung und Rigips zerstört, der Ziegelunterbau lag offen. Bevor der Wandaufbau erneuert werden konnte, musste verhindert werden, dass künftig Feuchtigkeit in das Ziegelmauerwerk eindringt.

## Anforderungen an die Abdichtung

Die Lösung musste:

- auf offenem Ziegel zuverlässig haften
- eine geschlossene, wasserabweisende Schicht bilden
- schnell und ohne aufwendige Vorarbeiten applizierbar sein
- mit anschließendem Aufbau aus Dämmung und Rigips kompatibel sein

## Ausführung der Abdichtung

Die freigelegte Ziegelwand wurde vollflächig mit **Spray Seal** abgedichtet. So entstand eine dünnschichtige, dichte Sperrebene gegen Feuchtigkeit. Anschließend konnte der Bereich wieder mit Dämmung und Rigips geschlossen und der ursprüngliche Wandaufbau hergestellt werden.

## Dein #mehrwert

Du sicherst den Ziegelunterbau dauerhaft gegen Feuchteintrag, schützt die Konstruktion nach dem Brandschaden nachhaltig und kannst den Innenausbau schlank, schnell und ohne Spezialaufbau wiederherstellen.













